



FLAŞ BİLGİ

Opel Astra-J Model yılı: 2010'dan itibaren Radyo: CD300 / CD400 / CDC400

Uyarı ve sinyal seslerinde gecikme. Park yardımı uyarı seslerinde gecikme.

Bu araçlarda uyarı ve sinyal seslerinde veya park yardımı seslerinde sinyallerin gecikmesinden şikayet ediliyorsa, bunun nedeni bir yazılım sapması olabilir.

Sinyal lambası ve park yardımı için gecikmeli ses yayınına sahip ilgili radyo modelleri: CD300; CD400; CDC400.

Araç üreticisi tarafından bu sorun fark edildi ve bir servis işlemi ile giderildi. Ancak çeşitli nedenlerle tüm araçların kontrol edilmediği veya onarılmadığı göz önünde tutulmalıdır.

Ağustos 2012'den itibaren araç üreticisi tarafından iyileştirilmiş bir yazılım kullanılmaya başlamıştır.

