



FLAŞ BİLGİ

Opel

Mokka

Üretim yılı: 2013

Şasi numarası: DB000001 – BD033498

GPS çalışmıyor

GPS sembolü, ekranda üstü çizili bir şekilde görüntüleniyor. Navigasyon esnasında ülke ataması hatalı olabilir.

Yukarıda belirtilen hata mesajları görüntülendiğinde, bunun nedeni anten ayağında kablo bağlantısının yanlış olması olabilir.

Bu hatanın tespit edildiği araçlarda, yetkili serviste anten ayağı, kablo bağlantısı doğru olan bir anten ayağı ile değiştirilir.

Araç üreticisi tarafından bu sorun ele alınmıştır. Üretimde üretici bilgilerine göre şasi numarası: WOLJC7EL2DB033498'den itibaren kablo bağlantısı doğru olan anten ayakları kullanılmaktadır.

