



# FLAŞ BİLGİ

## **Chevrolet Volt Range Extender'li Üretim yılı: 2010'dan itibaren**

### **Akü deşarj olduđunda, içten yanmalı ilave motor çalışıyor (Zehirlenme tehlikesi)**

Elektrikli bir aracın park edilmesi sırasında, eđer sistem (elektromotor) halen etkinse, bu durum kullanıcıya bir ikaz sesi ile bildirilir.

Bu ikaz dikkate alınmaz ve sistem kapatılmazsa, Range Extender (Menzil artırıcı) kendiliđinden çalışır (akü deşarj olduđunda).

Menzil artırıcıda içten yanmalı bir motor söz konusu olduđundan, bu durum ölüm tehlikesine (karbonmonoksit zehirlenmesi) neden olabilir; özellikle araç kapalı bir mekana (garaj) park edilmişse.

Araç üreticisi tarafından problem fark edilmiş ve ilgili araçların sahipleri bilgilendirilmiştir.

Ancak, çeşitli nedenlerden ötürü tüm araçların kontrol edilmemiş veya düzeltilmemiş olması mümkündür.

Yetkili serviste, bu hatanın tespit edildiđi araçlara bir yazılım güncellemesi uygulanmaktadır.

Modifiye edilen yazılım, Range Extender'in çok uzun süre çalışmamasını güvenceye almaktadır.