



FLAŞ BİLGİ

Mercedes Benz C Sınıfı 4Matic

Üretim yılı: 2013 - 2014

Elektrikli direksiyon destek sisteminin çalışmaması

Gösterge panelinde, elektronik direksiyon destek sisteminin devre dışı bırakıldığına dair mesaj görünür. Hata mesajına ek olarak, bir uyarı sinyali verilir.

Direksiyon destek sisteminin çalışmaması sonucunda araç yine yönlendirilme yeteneğini korumaya devam eder, ancak bu, direksiyon hareketleri sırasında harcanan kuvvetin artmasıyla mümkün olur.

Bu durumda yukarıda belirtilen problemin sorumlusu, elektrikli direksiyon yazılımının çok düşük tasarlanmış belleğidir.

Araç üreticisi tarafından sorun ele alınmış ve ilgili araçların sahipleri bilgilendirilmiştir. Ancak, çeşitli nedenlerle tüm araçların kontrol edilmemiş veya düzeltilmemiş olması mümkündür.

Bu sorundan etkilenen araçlarda, elektrikli direksiyon yazılımının bellek kapasitesi yetkili serviste uyarlanmaktadır.

