



Opel

Astra H

Model yılı: 2004 - 2006

Dizel motoru : Z17DTH / Z17DTL

"Quickheat Isıtıcı"ya (C32) sahip

Akü deşarj olmuş / motor çalıştıramıyor

Yukarıda belirtilen araçlardaki motorlar, söz konusu araçların sürekli kısa mesafelerde kullanılması sonucunda akülerinin boşalması nedeniyle çalıştıramayabilir.

Bunun nedeni jeneratör gücünün yetersizliği olabilir.

Sorunu gidermek için cihaz (IPC) ve elektrikli ısıtma sistemi yeniden programlanabilir.

Bunu yaparken "Kısa mesafeli kullanım" kodlaması seçilmelidir.

Şasi numarası aşağıdaki şasi numaralarından itibaren başlayan araçlar fabrika çıkışlı olarak modifiye edilmiş yazılıma sahiptir:

W0L0AHL4865196998 - (Antwerpen fabrikası)

W0L0AHL3562198267 - (Bochum fabrikası)

W0L0AHL4868144897 - (Ellesmere Port fabrikası)

Flaş bilgi

