



Opel Astra J Model yılı: 2010 - 2012

CD/CDC 300+400 radyosuna sahip araçlarda geçikmeli sinyal ve geri sürüş sesleri

Yukarıda bahsi geçen araçlarda, bir yazılım sorunu nedeniyle park yardımı esnasında uyarı, sinyal sesi ve ikazlarda bir gecikme yaşanması meydana gelebilir.

Ses fonksiyonu belli bir gecikme göstermesi durumunda, yeni bir yazılım ile bu sorun ortadan kaldırılabilir. Bu sorunu ortadan kaldırmak için araç üreticisinin yetkili servisine başvurun. Bu sorunun meydana geldiği araçlar, 300 ve 400 tipleri ile donatılmış Radio-CD veya CDC'ye sahip araçlardır.

Flaş bilgi