



FLAŞ BİLGİ

Opel

Insignia

Üretim yılı: 2009 - 2011

Motor kodu: A18XER

Şasi numarası: 91000001 – B1198549

Elle ilerletme aşaması esnasında motor kontrol lambası yanıyor.

Hata kodu: P0300

şununla aynı anlamdadır: birden çok silindirde hatalı ateşleme tespit edildi.

Hata kodu: U0100

şununla aynı anlamdadır: motor kontrol cihazı A'nın veri yolu ile iletişim yok.

Buna ilave olarak kontrol cihazı tarafından hata protokolünde aşağıdaki mesaj görüntülenir:

Hata kodları, %0 kısma klapesi konumunda ve katalitik konvertör sıcaklığında 900° C'nin üstüne ayarlandı.

İki hata kodu ile hata protokolünde yer alan bu değerler arasında bir bağlantı kurulursa, hatanın nedeni kontrol cihazı yazılımından kaynaklanabilir.

Araç üreticisinin bilgilerine göre bu sorun, motor kontrol cihazını gözden geçirilmiş ve düzeltilmiş bir yazılım ile programlayarak giderilebilir.

Yazılım güncellemesi, sadece sözleşmeli yetkili bir bayi tarafından gerçekleştirilebilir.

