



**Opel**

**Insignia**

**Model yılı: 2011 - 2012**

**Motor : A28NER / A28NET**

**Otomatik şanzıman: AF40**

**Yetersiz motor gücü / azami hıza erişilemiyor**

Yukarıda belirtilen araçlarda, uygun bir şekilde optimize edilmemiş motor yazılımı aracın azami hızına erişememesi sonucunu doğurabilir. Müşteri tarafından da motor gücüne ilişkin şikayette bulunulmuş olabilir.

Bundan aşağıda belirtilenden büyük şasi numarasına sahip araçlar etkilenmiştir: B1000001

Araç üreticisi bu sorunu zaten bilmekte olup, modifiye edilmiş yazılım yardımıyla çözüm sunmaktadır.

Yeni araçlarda Şubat 2012 tarihinden itibaren fabrika çıkışlı olarak yeni yazılım kullanılmaktadır.

Problemlerde bir Opel yetkili satıcısına başvurun.

Flaş bilgi

