



# FLAŞ BİLGİ

---

## **Toyota Prius Üretim yılı: 2009'dan itibaren**

### **Hibrit elektronik kontrol sisteminin aşırı yüklenmesi**

Yukarıda belirtilen araçlarda, güçlü ivmelenmelerden sonra acil çalışma programı etkinleştirilebilmektedir.

Güçlü ivmelenmeler sonucunda, hibrit elektronik kontrol sistemi aşırı yüklenebilir ve araç acil çalışma programına geçiş yapar.

Araç üreticisi tarafından problem fark edilmiş ve ilgili araçların sahipleri servis kampanyası hakkında bilgilendirilmiştir.

Ancak, çeşitli nedenlerden ötürü tüm araçların kontrol edilmemiş veya düzeltilmemiş olması mümkündür.

Bu hatanın tespit edildiği araçlara, yetkili serviste bir yazılım güncellemesi uygulanmaktadır.

