



Informações técnicas

Informação do produto Calços de travões BMW 8DB 355 009-271 / 8DB 355 015-391

Nova atribuição dos calços de travões

Devido a alterações no equipamento de série do fabricante automóvel BMW, a seguinte atribuição do artigo foi alterada da forma descrita a seguir.

Para os modelos M da série 1 (E82) e série 3 (E90-91) continuarão a ser utilizados os calços 8DB 355 009-271 / T1230.

Todos os restantes modelos serão agora equipados com 8DB 355 015-391 / T1989. 8DB 355 015-391 / T1989 também serão utilizados retroativamente para todos os veículos referentes.

Atribuição dos veículos

8DB 355 009-271 / T1230	Modelos M E82, E90-E93
8DB 355 015-391 / T1989	E60, E61, E63, E64, E65, E66, E67

Aviso de montagem

A diferença entre os dois tipos de calços é a ausência da mola de retenção (A) no calço 8DB 355 015-391 / T1989.

