



3ª luz dos travões

Spoiler traseiro MS-design

Se a luz suplementar dos travões situada no spoiler traseiro MS-design falhar (devido à entrada de água), pode utilizar-se a luz suplementar 2DA 005 739-117 da Hella em substituição. Para tal, é somente necessário recortar os cantos com uma pequena serra de mão conforme o original. Em cima e do lado direito pode ver-se a luz original (fig. 1+2). O corpo de fixação do lado direito e do lado esquerdo tem de ser adaptado. A zona entre as marcações tem de se manter intacta (fig. 2).



Fig. 1




Fig. 2