

Citroen C- Crosser - Ausfall der Bremsleuchten | HELLA

Citroen

C- Crosser

Baujahr: 2007 - 2009

Ausfall der Bremsleuchten

Bei den oben genannten Fahrzeugen wird ein Ausfall der Bremsleuchten bemängelt (Warnleuchte im Kombiinstrument leuchtet auf).

Ursache für die oben genannte Problematik ist hier ein defekter Bremslichtschalter (Silikonverunreinigungen auf den Kontakten).

Seitens des Fahrzeugherstellers wurde die Problematik bereits aufgegriffen und die Halter der betroffenen Fahrzeuge benachrichtigt. Es ist aber davon auszugehen, dass aus diversen Gründen nicht alle Fahrzeuge überprüft bzw. nachgebessert wurden.

In der Fachwerkstatt wird bei den betroffenen Fahrzeugen der defekte Bremslichtschalter gegen einen neuen ausgetauscht.

Zum Ausbau des Bremslichtschalters gehen Sie wie folgt vor:

- Verkleidung über den Pedalen abnehmen
- Schalter eine Vierteldrehung nach links drehen
- Schalter herausnehmen
- Stecker lösen
- Der Einbau des Bremslichtschalters erfolgt in umgekehrter Reihenfolge zum Ausbau
- Nach erfolgtem Einbau den Bremslichtschalter auf fehlerfreie Funktion prüfen