



# Fiat Punto199 Kühlwasserverlust

## Datenblatt

Hersteller	Fiat
Fahrzeugmodell	Punto 199
Motor	1,2i /1,4i 8-Ventiler
Baujahr	2012 - 2019
Symptom	Kühlwasserverlust


## Wichtiger Sicherheitshinweis

## Fiat Punto verliert Kühlwasser

Sollte es bei o.g. Fahrzeugen zu einem Verlust von Kühlmittel kommen, ist dem oberen Kühlmittelschlauch am Kühler besondere Aufmerksamkeit zu schenken.

Wird hier eine Undichtigkeit festgestellt, kann der Schlauch gegen eine modifizierte Version (55703225) ersetzt werden.

Nach der Reparatur muss nach Herstellervorgabe das [Kühlsystem neu befüllt](#) , das [Kühlsystem entlüftet](#) und auf Dichtigkeit geprüft werden.



<p>Kühlwasserschlauch am Kühler</p>

Nachdruck, Weitergabe, Vervielfältigung, Verwertung in jeglicher Form und Mitteilung dieses Dokumenteninhaltes, auch auszugsweise, ist nur mit unserer ausdrücklichen schriftlichen Genehmigung und mit Quellenangabe gestattet. Schematische Darstellungen, Bilder und Beschreibungen dienen nur zur Erklärung und Darstellung des Dokumententextes und können nicht als Grundlage für Einbau oder Konstruktion verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten.