

Lancia Ypsilon - Klimaanlage / Anzeige Außentemperatur | HELLA

Lancia

Ypsilon

Baujahr: 2003 - 2011

Klimaanlage / Anzeige Außentemperatur

Bei o.g. Fahrzeugen kann es zum Ausfall der Außen-temperaturanzeige kommen. Dies hat Auswirkungen auf die Steuerung der Klimaanlage.

Der Außentemperatursensor befindet sich im linken Fahrzeugspiegel (Bild). Durch einen Kabelbruch im Spiegel kann es zum Ausfall der Temperaturanzeige kommen.

Dies führt zu Problemen bei der Regelung der Klimaanlage.

Um Abhilfe zu schaffen sollte wie folgt vorgegangen werden:

- Hintere Spiegelkappe entfernen
- Stellmotor ausbauen
- Spiegelabdeckung entfernen
- Spiegelgehäuse abbauen
- Beschädigte Stelle des Kabelbaums lokalisieren und instandsetzen
- Funktionsprüfung durchführen
- Spiegel zusammenbauen

