

Mazda 3 (BK) - Wassereintritt im Fahrzeuginnenraum | HELLA

Mazda

3 (BK)

Baujahr: 2003 - 2008

Fahrgestell-Nr.: bis JMZ BK XXXX 704427

Wassereintritt im Fahrzeuginnenraum

Über den Kondenswasserablauf kann bei o.g. Fahrzeugen Wasser in den Fußraum des Beifahrers eintreten.

Durch eine Sichtprüfung sollte festgestellt werden, aus welchem Bereich das Wasser in den Fußraum eintritt.

Hierzu kann es erforderlich sein, diverse Verkleidungen oder/und Abdeckungen zu entfernen. Hilfreich sind hierbei technische Dokumentationen des Fahrzeugherstellers.

Um Abhilfe zu schaffen kann der Ablaufschlauch (Zeichnung, Pos. 8) durch eine geänderte Version

(BP4K-61-526) ersetzt werden.

