



Chrysler Jeep Cherokee Model XJ med 2,5 l turbodiesel og manuel gearkasse

Blinklys og katastrofeblink fungerer ikke ordentligt


Hvis blinklys og katastrofeblink ikke fungerer, som de skal, kan problemet skyldes, at en ledningsgruppe i området omkring koblingspedalen er blevet beskadiget. Når koblingspedalen trædes helt ned, går den imod ledningsgruppen. For at afhjælpe fejlen skal de beskadigede kabler udbedres og ledningsgruppen udlægges på en anden måde.

Gør således:

- Kontroller ledningsgruppen (84-polet) i fodrummet til venstre for beskadigelsen.
- Evt. beskadigelser udbedres.

Udlæg ledningsgruppen således:

- Fjern isoleringen om ledningsgruppen og gummimuffen på gennemføringen.
- Sæt vinkelstykket (nødvendig reservedel, se fig.) ind i muffen.
- Bøj ledningsgruppen i vinkel og fastgør den til vinkelstykket med isolérbånd, så den ikke kommer i kontakt med koblingspedalen igen. Begynd med isoleringen på gummimuffen, så der sker ekstra tætning.
- Afprøv blinklys og katastrofeblink.



Bulletin