



Chrysler PT Cruiser årgange før 04/2000

Støj fra højre og/eller venstre fordør

Opstår der ved ovennævnte modeller problem med summende eller brummende støj fra den ene eller begge fordøre, kan det skyldes vandafdækningen, som berører højttalerne. For at efterprøve kundens reklamation skal du tænde radioen og stille den på medium lydstyrke. Brug balanceknappen til at aktivere højttalerne enkeltvist for bedre at kunne lokalisere støjen. Hvis du kan høre en summende eller brummende lyd, skal vandafdækningen i dørene udskiftes.

Fremgangsmåde:

- Tag dørbeklædningen af fordøren.
- Afmonter højttaleren.
- Fjern den gamle vandafdækning og sæt en ny i.
- Monter højttaleren og sæt dørbeklædningen på igen.
- Kontroller om støjen er forsvundet.
- Om nødvendigt udføres arbejdet også på den anden dør.

Bulletin