



Fiat Ducato 3 Type 250 Modelår: 2006 – 2011 Alle modeller med skydedør

Fejlfunktion i centrallåsen

Hvis der i disse biler klages over en fejlfunktion i centrallåsen, så kan det hænge sammen med en fejlagtig placering eller fastklemning af stoppestiften i skydedørskontaktpladen i C-stolpen. (se billedet).

Vi anbefaler følgende fremgangsmåde:

1. Afmonter skydedørskontaktpladen.
2. Kontaktstift til skydedørens låseregistrering kontrolleres og gøres om nødvendigt funktionel igen. Anslagsstiften bør være fri igen efter flere ganges betjening og rage helt ud af pladen.
3. Monter skydedørskontaktpladen.
4. Kontroller derefter modkontakten i skydedøren for elektrisk gennemgang og mekanisk funktion. Rens i givet fald kontaktfladerne.
5. Luk skydedøren og kontroller centrallåsens funktion.

Råd:

Den ovennævnte mangel kan forårsage yderligere reklamationer.

- Kabinelampen er konstant tændt.
- Døråbnings-advarselslampen i instrumentbordet lyser.

