




## **Ford Transit med dobbeltfløjet bagdør Modelår 2000**

### **Svigt i el-bagrude og/eller centrallåsesystemet**

Virker el-bagruden og/eller centrallåsesystemet ikke, skyldes det muligvis et beskadiget ledningsnet i bagdøren. Fejlen afhjælpes ved at indbygge et andet ledningsnet med en stærkere kabelgennemføring. Det gøres på følgende måde:

- Tag dørindtrækket til bagdøren af, og løsn tætningsfolien i den øverste del.
- Alt efter udstyrsvariant skilles stikkene til el-bagruden, centrallåsesystemet og den tredje stoplygte ad.
- Afmonter baglygten. Bag ved baglygten findes stikforbindelsen til ledningsnettet til bagdøren, som skal skilles ad.
- Træk gummimanchetten (fig.) af og tag kabelgennemføringen ud af døren og klem D-rammen af.
- Træk ledningsnettet ud.
- Før et nyt ledningsnet ind og genmonter alle komponenterne i omvendt rækkefølge.
- Afprøv alle systemerne.



Bulletin