



BULLETIN

Opel Agila A / B Årgang: 2004-2007 / 2008-2009 Motorkode: Z13DT, Z13DTJ

Hvislelyde og røg fra topstykket

Hvis der optræder hvislelyde og/eller røg fra topstykket på ovennævnte køretøjer, kan det tyde på en defekt injektor. Desuden kan der være lugt af brændstof.

Kontroller først, at holderne til injektorerne sidder fast. Løse holdere kan medføre utætheder.

Hvis holderne er løse, skal de demonteres, og injektorerne skal afmonteres.

Injektoren skal renses fagmæssigt med en hertil egnet metode som ultralyd eller lignende.

Rengøring af injektorskakten skal foretages med en børste som anvist af køretøjsfabrikanten.

Injektoren skal forsynes med en ny flammeskive og monteres med et tilspændingsmoment på 22 Nm.

Fabrikanten har taget problemet op, fra motornummer: - Z13DTx3238694 -A13DTx4773163 monteres ændrede injektorholdere.