



## **Opel**

### **Astra G, årgang 1998 - 2004**

### **Astra G, Classic, årgang 1999 - 2002**

### **Zafira, årgang 1999 - 2005**

### **Alle modeller**

#### **Starter brændt indvendigt**

#### **Træg tændingslås**

Hvis denne mangel konstateres ved ovenfor anførte køretøjer, kan det hænge sammen med en defekt tændingslås. Årsagen til dette kan være en træg føringsstift på knasten i tændingslåsen. I dette tilfælde bliver tændingslåsen hængende i startpositionen. Starteren „løber med“ og beskadiges derved termisk.

Hvis starteren er beskadiget, skal følgende arbejde udføres:

- Afmonter tændingslåsen
- Kontrollér låsecylinderen, smør med olie
- Kontrollér føringsstiften, smør med fedt
- Kontrollér tændingskontakten

Hvis der allerede konstateres mekaniske fejl ved afmonteringen, skal de pågældende komponenter skiftes ud.

Vær i denne sammenhæng opmærksom på monteringsanvisningerne fra køretøjsproducenten.