



Opel Astra-G 1998 – 2001

Zafira 1999 – 2001

Vectra-B 1999 – 2001

Med motor Z18XE, Z18XEL, X18XE1

Motoren hugger i tomgang

Hvis kunden klager over, at motoren hugger i tomgang, skyldes det muligvis et gasspjæld, som lukker dårligt på grund af en kraftig tilsmudset gasspjældsventil. For at undgå en kostbar fejlsøgning skal gasspjældet og gasspjældsventilen renses. Det gøres på følgende måde:

- Skru sugeslangen af gasspjældsventilen.
- Luk gasspjældet op med hånden, og fjern snavs og aflejringer fra gasspjældsventilens vægge med en fnugfri klud og et egnet rensmiddel. Rens også gasspjældet.
- Foretag visuel kontrol af, om gasspjældet åbner og lukker, som det skal.
- Sæt sugeslangen på igen.

Bemærk:

Ved denne fejl sker der ingen lagring af fejlkode.

Bulletin