



Opel Insignia Årgang: 2009

Sædets højdeindstilling er defekt

Hvis sædets højdeindstilling i ovennævnte model ikke fungerer, kan der være tale om en blokering af indstillingsspindelen.

Motoren til højdeindstillingen kan blokere mellem spindelen og plast-stoppet.

Fejlen kan afhjælpes med en ekstra underlagsskive (1).

Fremgangsmåde:

- Tag sædet ud af bilen
- Løsn skruen (2) og tag den ud
- Brug en underlagsskive (1) af dimension 6,4 x 18 x 1,6 (OE-Nr. 11035613)
- Smør med specialfedt (OE-Nr. 13329237)
- Sæt skruen (2) på plads og spænd den med 10 Nm
- Monter sædet i bilen

