



# Bulletin

## Opel Corsa-C Modelår 2004 til 2007 Motor 1,7 L CDTI, motorkode Z17DTH

### Motoren går ujævnt

Hvis ovenfor nævnte fejl reklameres af kunden, kan årsagen være en tilsmudsning i måleenheden. Derudover reklameres der mulligvis for startvanskeligheder og døende motor. Ved udlæsning af fejlkoden kan kode P0 190 (railtryk ikke inden for det nominelle område) være lagret. I dette tilfælde anvendes følgende fremgangsmåde:

1. Kontrollér railtrykkene med en diagnosetester via menupunkterne „Motor” og „Parametre & måleværdier”.
2. Hvis den faktiske værdi afviger fra den nominelle værdi, tyder dette på en tilsmudsning af måleenheden. Partikler med en størrelse over 0,3 mm kan her allerede medføre den nævnte fejl.
3. I dette tilfælde skal måleenheden (se fig.) skiftes ud.



Måleenheden findes som reservedel, således at ikke hele højtrykspumpen skal skiftes ud. På grund af følsomheden over for tilsmudsninger skal der under reparationen sørges for absolut renlighed.