



BULLETIN

Mazda **3 (BL)** **6 (GH)** **CX-7 (ER)** **Motorkode: R2AA (2,2 MZR-CD)**

Tempomaten fungerer ikke, motoren går i stå under kørslen

Hvis der klages over, at motoren i ovennævnte køretøjer går i stå under kørslen, kan det tyde på en defekt knastakselsensor. Desuden fungerer tempomaten ikke, og motorkontrollampen lyser, speedometret og/eller omdrejningstælleren virker ikke.

I motorstyreenheden er lagret følgende fejlkode:

- P0341, betydning:
Knastakselspositionssensor A, cylinderrække 1,
sensor/impulsgiver løs, luftspalte, ledningsnet.

Fejlen afhjælpes ved at kontrollere knastakselsensoren og ledningen mellem sensoren og motorstyreenheden for brud og kortslutning og evt. udskifte den.