




Opel Vectra B fra og med årgang 1996

ABS-lampen lyser, fejlkode 37 i styreenheden

Er der problemer med, at ABS–advarselampen lyser med fejlkode 37 registreret i ABS–styreenheden, kan det skyldes en dårlig stelforbindelse. Fejlkode 37 betyder „Afbrydelse – tilledning stoplyskontakt“. Det er stelforbindelsen på punkt 6 i bilens bagagerum (fig.), der er problemet.

Fejlen afhjælpes ved at rense stelforbindelsen.
Herefter skal fejlageret slettes og systemet afprøves.

Set indefra – endeplade bagagerum



Bulletin