



Opel

Vectra B - modelår: 1996-2000

Zafira - modelår: 1999-2000

Astra G - modelår: 1998-1999

med motorkode: X18XE1, X16SZR

Motor sætter ud

fejlkode P0400 / P1405

Hvis motoren begynder at sætte ud under konstant hastighed (40-80 km/t) ved acceleration op til 3000 o/min., eller når gaspedalen slippes, kan problemet skyldes en fejl i ventilen til udstødningsrecirkulation (EGR-ventil). Samtidig lagres koden P0400 (EGR-andel) eller P1405 (EGR-ventil, fejlfunktion) i fejllageret. Ovennævnte symptomer ses især ved følgende Delphi EGR-ventiler:

Komponentnr: 98055

Produktionsdato: 1995, 1996, 1997, 1998,

dag 1 til og med dag 242, 1999

Identifikation:


Komponentnr.: (pos.1)

Produktionsdato: (pos. 2)

Ciffer 1-3 = dag

Ciffer 4 = år

Ciffer 5 = ikke relevant



Kan ovenstående bekræftes, og er EGR-ventilens elektriske tilslutning uden fejl, skal ventilen udskiftes, og fejllageret slettes.

Bulletin