



Opel Corsa B, Astra F, Vectra B, Calibra, Omega B med kørelys (kørelyskredsløb Skandinavien)

Kørelyset fortsætter med at være tændt, når motoren slukkes.

Hvis der for disse bilers vedkommende reklameres over, at kørelyset fortsætter med at være tændt, når motoren slukkes, og at batteriet derved aflades, kan årsagen være et defekt relæ. På grund af den høje strøm smelter kontakterne, og de kan derfor ikke skilles ad, når motoren slukkes.

Fejlen afhjælpes ved at montere et nyt, forstærket relæ til kørelyset.

Bulletin