



Opel Vectra-B **Dalla data di costruzione 1996**

Il cavo del ventilatore radiatore sfrega contro il supporto al di sotto della batteria.

Se su questi veicoli viene segnalato che si verificano dei problemi elettrici (guasto del ventilatore radiatore), una possibile causa è un cavo difettoso.

Il cavo del ventilatore radiatore può sfregare contro un supporto nella zona al di sotto della batteria.

Sul punto di sfregamento può verificarsi un cortocircuito verso massa.

Per eliminare il guasto, riparare il cavo danneggiato e fissare il fascio cavi con una graffetta al supporto.

Sostituire anche gli eventuali fusibili bruciati.

Nota:

Il cavo del ventilatore radiatore va controllato nel corso di un'ispezione/controllo in officina e se necessario fissato con una graffetta prima dell'insorgere del danno.