



Audi A6 (4B)

**Fusibile n. 14 bruciato,
chiusura centralizzata, alzacristalli,
riscaldamento sedili, luci di lettura e
di cortesia e del vano piedi, impianto
antifurto, tettuccio apribile,
sporadicamente non funzionanti.**

Se su questi veicoli viene segnalato uno dei suddetti guasti, una possibile causa è un fascio cavi danneggiato nella zona dei sedili anteriori.

Si tratta del fascio cavi per il riscaldamento sedili oppure per l'illuminazione del vano piedi. I danni che provocano un cortocircuito si verificano nella zona per la regolazione lombare e nel punto di passaggio tra seduta e schienale.

Per eliminare il guasto, riparare i cavi danneggiati e proteggere i punti di sfregamento con dei feltrini autoadesivi. Se i cavi sono troppo lunghi, montarli in modo da evitare ulteriori/nuovi danni.