



## **BMW**

### **Serie 3 (E90, E91, E92, E93)**

**Data di costruzione: 2007 -2011**

**Motore: N47,N57**

#### **Ricircolo gas di scarico (EGR)**

**La spia motore si accende**

**Il veicolo ha perdite di potenza**

**Codice di guasto:**

**4507, EGR - massa d'aria troppo piccola**

**4501, EGR - massa d'aria troppo grande**

**4CAE, Perdita di potenza**

Questo bollettino è valido per i veicoli con connettore a 5 poli sulla valvola EGR.

Se su questi modelli vengono rilevati uno o più dei suddetti difetti, una possibile causa è una valvola EGR difettosa. In questo caso si devono controllare, riparare o sostituire la valvola EGR, il fascio cavi e il connettore a 5 poli sulla valvola EGR.

La valvola EGR difettosa deve essere sostituita con il ricambio modificato dal costruttore del veicolo.

Codice ricambio: 11 71 7 805 447

A tal riguardo rispettare le istruzioni di montaggio e smontaggio e le istruzioni di test del costruttore del veicolo.