



## **Citroen**

### **Citroen Berlingo**

### **Data di costruzione: 2005 - 2011**

#### **Guasto del dispositivo multifunzionale Avvisatore acustico non funzionante**

Su questi veicoli è possibile che si verifichino un guasto della centralina multifunzioni e/o un guasto di funzionamento dell'avvisatore acustico. Su alcuni veicoli una possibile causa è un difetto nel fascio cavi dell'interruttore del pedale del freno, che può sfregare contro l'albero dello sterzo a causa di un posizionamento non corretto.

Come provvedimento preventivo controllare il fascio cavi e riparare gli isolamenti dei cavi danneggiati con un kit di riparazione. Applicare inoltre un rivestimento protettivo e bloccare nuovamente il fascio cavi.

Se è necessario si deve sostituire il fascio cavi, ma questo comporta un lavoro notevole.

Quindi eseguire un controllo funzionale.