



## Opel Corsa C Codice motore: Z10XE Data di costruzione: 2001- 2003

### La spia motore si accende Codice di guasto: P1405 "Valvola di ricircolo gas di scarico - Segnale non plausibile"

Se su questo veicolo viene rilevato il suddetto difetto con il codice di guasto indicato, una possibile causa è una tensione di feedback non plausibile della valvola di ricircolo gas di scarico.

**Info:** il valore nominale indicato nelle informazioni del Mega Macs per questa valvola di ricircolo gas di scarico è di 1,0 Volt. La tolleranza ammessa per questo valore è estremamente ridotta. Se la tensione della valvola di ricircolo gas di scarico si scosta solo minimamente verso l'alto o verso il basso, ad es. di 0,1 Volt, viene già registrato il codice di guasto P1405.

Per poter tollerare scostamenti maggiori della tensione della valvola di ricircolo gas di scarico, è possibile eseguire sulla centralina l'aggiornamento software del costruttore del veicolo.