



Opel

Vectra B anni dal 1996 al 2000

Zafira anni dal 1999 al 2000

Astra G anni dal 1998 al 1999

Con codice motore X18XE1 ; X16SZR

Il motore funziona a strappi, codici di guasto P0400 / P1405

Se su questi veicoli il motore funziona a strappi a velocità costante (40-80 km/h), in caso di accelerazione fino a 3000 giri/min o in caso di rilascio dell'acceleratore, una possibile causa è una valvola di ricircolo gas di scarico difettosa (valvola EGR).

Contemporaneamente nella memoria guasti viene memorizzato il codice **P0400** (percentuale di ricircolo gas di scarico) o il codice **P1405** (valvola EGR, malfunzionamento).

Questi sintomi si presentano in particolare sulle seguenti valvole EGR della ditta Delphi:

Codice: 98055

Data di produzione: 1995, 1996, 1997, 1998, e dal 1° fino al 242° giorno del 1999 compreso

Identificazione:


Codice: (Pos.1)

Data di produzione: (Pos.2)

Cifre 1-3 = giorno

Cifra 4 = anno

Cifra 5 = non rilevante



Se questi criteri corrispondono e se il collegamento elettrico della valvola EGR non è difettoso, sostituire la valvola e cancellare la memoria guasti.