



Mercedes Benz E-Klasse (W210) Alle modellen

Controlelampje waterniveau ruitensproeierinstallatie licht op.

Als bij deze auto's het controlelampje dat aangeeft dat de ruitensproeierinstallatie geen water meer bevat oplicht, hoewel het reservoir voldoende water bevat, is de schakelaar van de waterniveau-indicator. Water kan door scheurtjes in de behuizing in de schakelaar komen en deze beschadigen. Om dit probleem op te lossen, dient u de schakelaar te controleren en eventueel te vervangen.



Schakelaar waterniveau-indicator