



Audi A6 (4B..) Alle modellen

Het combi-instrument toont “Portier open”, interieurverlichting werkt niet, diefstalalarm gaat ten onrechte af.

Als bij deze auto's terwijl de portieren gesloten zijn wordt geconstateerd dat het combi-instrument aangeeft dat de portieren geopend zijn, de interieurverlichting niet werkt of het diefstalalarm ten onrechte afgaat, wordt dit mogelijk veroorzaakt door een defecte microschakelaar in het portierslot. Om het probleem vast te stellen kunt u met een daartoe geschikt diagnoseapparaat het storingsgeheugen uitlezen en de werking van de microschakelaar in de meetwaardenblokken controleren.

Om het probleem op te lossen, dient u het portierslot met de defecte microschakelaar te vervangen.