



Citroën **Citroën Berlingo** **Bouwjaar: 2005 - 2011**

Uitval van het multifunctionele apparaat Claxon werkt niet

Bij bovenstaand voertuig kan het multifunctionele apparaat uitvallen en/of kan de claxon niet meer werken. Als mogelijke storingsoorzaak kan bij enkele voertuigen aan een defect in de kabelboom van de rempedaalschakelaar, die bij een ongunstige positionering van de stuurkolom kan gaan schuren, te wijten zijn.

Als mogelijke oplossing moet de kabelboom worden gecontroleerd en moet beschadigde kabelisolatie met een reparatieset worden gerepareerd. Daarnaast een geschikte beschermhuls er overheen trekken en de kabelboom opnieuw vastzetten.

Eventueel moet de kabelboom worden vervangen, dit is echter zeer arbeidsintensief.

Daarna een werkingscontrole uitvoeren.