




## **Citroën C4 Picasso en Grand Picasso Vanaf bouwjaar 2006 Alle voertuigen met sequentiële versnellingsbak**

### **Motor start niet**

Wordt de bovenstaande storing door de klant gemeld, kan een slechte stekkerverbinding hiervan de oorzaak zijn. Door het slechte contact geeft het display in de cockpit de rijstand "A1" aan, hoewel de keuzehendel in de neutrale stand staat. Hierdoor is het starten van de motor niet mogelijk. Bovendien kunnen foutcodes m.b.t. de versnellingsbak zijn opgeslagen. In dit geval moet gecontroleerd worden op een probleemloos contact tussen de rijstandschaakelaar en de meervoudige stekker, zie afb. 1 en 2. Mocht de stekkerverbinding los zijn, moet deze weer goed worden vastgezet.



Afb. 1



Afb. 2