



## **Mercedes Benz W 124 met diefstalalarminstallatie**

### **Diefstalalarminstallatie kan niet met de sleutel worden geactiveerd/gedeactiveerd.**

Wanneer bij deze voertuigen wordt geconstateerd dat het niet mogelijk is om het diefstalalarmsysteem met de voertuigsleutel te activeren of te deactiveren, wordt dit mogelijk veroorzaakt door een defect contact in het portierslot. In dit geval is het reed-contact (slotschakelaar) in het linker portierslot defect of gebroken. Om het probleem op te lossen, dient u het contact te vervangen.

Omdat de oude uitvoering van het reed-contact niet meer leverbaar is, dient u de hele binnencilinder te vervangen door een nieuwe, met geïntegreerd contact.

**Flits-info**

