



Volvo V70 Kombi, rok produkcji do 2000


Wymiana żarówki w górnej części lampy tylnej.

W celu wymiany żarówek w górnej części tylnej lampy należy wymontować pokrywę głośnika i sam głośnik. W tym celu należy postępować następująco:

- Odczepić pokrywę głośnika (rys. 1).
- Wyciągnąć obie czerwone blokady mocowania głośnika (rys. 2).
- Odhaczyć dolne zaczepy mocowania głośnika i wyciągnąć mocowanie w dół (rys. 3).
- Odhaczyć oprawkę żarówek (rys. 4).
- Wymienić żarówkę, sprawdzić działanie.
- Części zamontować w odwrotnej kolejności.



Rys. 1



Rys. 2



Rys. 3



Rys. 4