



## Audi A3

### **O sistema de fecho centralizado abre e fecha autonomamente.**

Se surgirem reclamações nestes veículos, de que após o accionamento do cilindro da fechadura, o sistema de fecho centralizado se volta a abrir e a fechar autonomamente, a causa poderá ser uma falha no microinterruptor do cilindro da fechadura. Devido a tolerâncias demasiado elevadas, o microinterruptor desliza, saindo do suporte do cilindro da fechadura e causa a falha acima especificada. Esta falha só ocorre quando o accionamento do cilindro da fechadura é efectuado através de chave. Se o accionamento for efectuado com o comando à distância, não se verifica nenhuma falha de funcionamento.

Para eliminar a falha, o microinterruptor pode ser fixado na guia com uma cola adequada. Se não for possível, é necessário substituir o cilindro da fechadura por uma nova versão.