



Fiat **Punto 176** **Todos**

Ficha queimada/corroída no farolim traseiro **Avaria do farolim ou pica traseiro**

Nos veículos supracitados pode ocorrer a avaria dos farolins e/ou piscas traseiros.

Se a respetiva lâmpada estiver em ordem deve-se verificar os contactos eléctricos e os contactos das fichas relativamente a sinais de corrosão ou de queimados.

Sinais de um contacto queimado (ver figura) são frequentemente causados por um mau contacto.

Para resolver o problema deve-se limpar os contactos e, se possível endireitá-los ou simplesmente substituir as fichas.

