



Fiesta '96 com motor 1,8 Endura-DE, fabricado entre 08.95 e 10.96

Chiar das correias de transmissão do alternador / bateria descarregada

Resolução do problema:

A origem do problema reside num suporte do alternador partido que, é necessário substituir. Utilizar adicionalmente um novo parafuso de fixação com anilha chata integrada, para o alternador.

1. Desmontar o alternador
2. Desmontar o suporte do alternador (4 parafusos)
3. Montar o suporte novo, eliminar convenientemente o antigo
4. Montar o alternador utilizando o parafuso de fixação novo

Atenção:

O parafuso de fixação inferior traseiro do alternador é colocado na parte inferior frontal e o parafuso novo modificado na parte inferior traseira.

