



Renault Megane I **Com motor: 1,6l (K7 M) 1995-1999** **1,6l 16V (K4M) 1999-2003**

Mau funcionamento do motor, valores elevados dos gases de escape.

Se, relativamente a estes veículos, for apresentada uma reclamação de mau funcionamento do motor e de valores de gases de escape elevados, uma possível causa poderá ser uma má ligação à massa. Em ambos os tipos de motor é afectada a ligação à massa localizada sob o colector de aspiração. Este ponto de massa é, entre outras, a ligação à massa para a unidade de comando do motor. Para eliminar a falha é necessário soltar a ligação à massa e limpar a mesma.

Os códigos de falha eventualmente memorizados na unidade de comando do motor têm que ser anulados através de um aparelho de diagnóstico apropriado.