



Audi A6 (4B..) Todos os modelos

"Porta aberta" é indicado no painel de instrumentos combinado, iluminação interna sem funcionamento, sistema anti-roubo dispara com defeito.

Se, nestes veículos, for indicado no painel de instrumentos combinado que, com as portas fechadas, uma porta está aberta, se a iluminação interna não funcionar ou se o sistema anti-roubo for accionado erradamente, uma possível causa é um microinterruptor no fecho da porta com defeito. Para o diagnóstico da avaria deve-se utilizar um aparelho de diagnóstico adequado para consultar a memória de avarias e controlar o funcionamento dos microinterruptores nos blocos dos valores de medição.

Para eliminar a avaria, o fecho da porta com o microinterruptor com defeito deve ser substituído.