



Ford Focus

Ano de construção 08/1998 a 09/2000

Todos os modelos com sistema de fecho centralizado e telecomando

Reduzido alcance ou mau funcionamento do telecomando.

Se, nestes veículos, for relatado que o telecomando rádio tem um reduzido alcance ou que não funciona correctamente, uma possível causa é o módulo de segurança central. Este tem um alcance demasiado reduzido e não comunica com o telecomando rádio. Para eliminar a avaria é necessário montar um módulo modificado, assim como, uma antena de cabo adicional. Para tal proceder do seguinte modo:

- Desmontar o módulo de segurança central do lado direito, atrás do porta-luvas.
- Soltar as fichas do módulo.
- Ligar o conector da antena de cabo adicional no contacto livre 9 da ficha verde.
- Conectar o novo módulo e voltar a montar.
- Instalar a antena de cabo ao longo do chicote de fios até ao lado do condutor. No lado do condutor soltar o friso de acesso e continuar a instalação da antena de cabo por baixo do friso de acesso no longo do chicote de fios ao longo do rebordo.
- Fixar de novo o friso de acesso.

Nota:

A partir de Outubro de 2000 foi montado de fábrica um módulo de segurança central modificado e uma antena de cabo.