



Opel Corsa C Código do motor: Z10XE Ano de fabrico: 2001- 2003

A lâmpada de controlo do motor acende

Código de avaria: P1405

"Sinal implausível da válvula de recondução do gás de escape"

Se neste tipo de veículo forem detetados os defeitos supracitados com o respetivo código de avaria, a causa da avaria pode dever-se a uma tensão de resposta implausível da válvula de recondução do gás de escape.

Informação: o valor nominal mencionado na informação Mega Macs para a válvula de recondução do gás de escape é de 1,0 Volt. A tolerância para este valor é muito baixa. Se a tensão de recondução da válvula do gás de escape divergir minimamente para cima ou para baixo, p. ex. 0,1 Volt, o sistema regista o código de avaria P1405.

De modo a tolerar maiores desvios da válvula de recondução do gás de escape, é possível realizar uma atualização do software, fornecida pelo fabricante automóvel.