



Opel

Vectra B, ano modelo: 1996-2000

Zafira, ano modelo: 1999-2000

Astra G, ano modelo: 1998-1999

Com código do motor: X18XE1, X16SZR

O motor dá solavancos

Código de avaria P0400 / P1405

Se, nas viaturas acima referidas, forem detectados solavancos no motor a uma velocidade constante (40-80 km/h), durante a aceleração até 3000 rpm ou ao desacelerar, tal pode dever-se a uma avaria na válvula de recirculação dos gases de escape (válvula AGR). Simultaneamente, é registado na memória de avarias o código P0400 (taxa de recirculação dos gases de escape) ou P1405 (válvula AGR, funcionamento defeituoso). Os sintomas acima referidos surgem especialmente nas seguintes válvulas AGR Delphi:

nº de peça: 98055

Data de fabrico: 1995, 1996, 1997, 1998,

do 1º até ao 242º dia de 1999, inclusive

Identificação:


Nº de peça: (Pos. 1)

Data de fabrico: (Pos. 2)

Cifra 1-3 = Dia

Cifra 4 = Ano

Cifra 5 = irrelevante



Se os critérios acima referidos se confirmarem e a ligação eléctrica da válvula AGR não apresentar falhas, a válvula deve ser substituída e a memória de avarias apagada.