



Ford Transit, construído a partir de 08/95 - 12/97

Falha temporária ou total das luzes de posição ou da iluminação do painel de instrumentos

Resolução do problema:

Renovar a ficha do comutador de luz.

1. Desligar cabo da bateria
2. Desmonte o revestimento da coluna de direcção
3. Retire a ficha do comutador de luz, remova parcialmente o isolamento do cabo
4. Interrompa o cabo aproximadamente 4 cm atrás da ficha
5. Corte as pontas do cabo de forma a ajustarem-se à nova ficha e isole-as
6. Ligue a ficha nova com ligadores soldados ou de pressão, feche as pontas dos ligadores
7. Ligue a ficha no comutador de luz
8. Monte o revestimento do volante e volte a colocar o cabo da bateria

