



## **Citroen Berlingo I ve II Üretim yılı 2005 ile 2011 arası Çok fonksiyonlu kumanda cihazına sahip tüm modeller**

### **Kontrol lambaları yanıyor**

Müşteri yukarıda belirtilen arızadan şikayet ediyorsa, bunun nedeni nem olabilir. Üst sağ bölgede, ön camda (kaportaya yapıştığı bölge) sızdırma olabilir. Buradan giren su ön zemine ulaşır. Su, ana kablo şebekesi üzerinden (çamurluk yakınlarında) çok fonksiyonlu kumanda cihazına girer, yukarıdaki şikayetlerin nedeni bu olabilir. Bu durumda camın sızdırmaz hale getirilmesi gerekir. Ayrıca kablo şebekesi kurutulmalı ve olası hasarlara (korozyon) karşı kontrol edilmelidir. Daha sonra kumanda cihazının fiş bağlantısı kontrol edilmeli ve gerekirse temizlenmelidir. Sorun böylece çözülmezse kumanda cihazı yenilenmelidir.

Flaş bilgi

